









| Elément | Etat général | Observations |
|---|---|---|
|  |  |  |
| GE 17118 / MURS | GE 17118 / MURS | GE 17118 / MURS |



traces et coups



| Elément | Etat général | Observations |
|---|--------------------------------------|--------------|
| | Dégradation constatée après l'entrée | Taches |
| <div></div> | | |
| CUISINE / MURS | | |

| ENTRÉE | | |
|---|--------------------------------------|------------------|
| Elément | Etat général | Observations |
| MURS | Dégradation constatée après l'entrée | Taches et traces |
| <div></div> | | |
| ENTRÉE / MURS | | |
| <div></div> | | |
| ENTRÉE / MURS | | |