



**LUX R.D.F.**  
Luxembourg Recherche  
De Fuite

**Nos Références : LUX-2024-0771-rf**

**Vos Références : 10 2024 991 914**

**Concerne : Recherche de fuites**

## **RESULTAT**

### **CONTRÔLE DE LA COUVERTURE :**

A l'intérieur du mur endommagé de l'entrée circule l'évent vertical de ventilation de l'évacuation du WC du RDC.





## **RESULTAT**

La sortie en toiture n'est pas correctement raccordée à l'évent, favorisant la pénétration d'eau pluviale dans la ventilation primaire.



Ouverture de l'évent dans les combles.

