



Il est impératif que toutes les cotes soient vérifiées avant exécution des travaux !
Tout manque ou anomalie concernant les cotes doit être signalé à la direction des travaux ou directement à l'architecte.
Il est interdit de prendre des mesures à la règle directement sur le plan.
Tous les éléments de structure tels que poutres, sous-poutres, piliers, voiles, dalles, renforts, murs porteurs, ... doivent être calculés par un bureau d'ingénieur agréé au Grand-Duché de Luxembourg avant exécution.
Le dernier indice de révision (R...) remplace et annule les précédents.
Les symboles sont représentés à titre indicatif et ne constituent pas une obligation de mise en œuvre tel qu'indiqué sur les plans.

PRB	R2	06/03/2024	Mise à jour local réservation/renforcement svt remarques ITM (mail du 05/03/2024)
PRB	R1	18/02/2024	Ajout plan de situation et extrait cadastral
Dessé par :	Index :	Date :	Modification :

STATUT :	DATE :	ECHELLE :	PROJET :
DEMANDE D'AUTORISATION	05/02/2024	1/50 - 1/100	PRB
PLAN N° : 19-182a - DS2Mar - AT-101-R2			

DOCUMENT :	
VUES EN PLAN: REZ-DE-CHUSSEE ET SITUATION COUPES A-A et B-B	

OBJET :	
REALISATION D'UNE CRECHE AU RDC D'UN IMMEUBLE A 7 APPARTEMENTS	

N° CADASTRAL :	ADRESSE DE L'OBJET :
Section A de PETANGE Parcelle n° 425/9578	33, avenue de la Gare L-4733 PETANGE

MAITRE D'OUVRAGE :	DATE :	ECHELLE :	PROJET :
M. Vivien Guernann 2, A Gevimont B-6760 ETHE			PRB

ARCHITECTE :	DATE :	ECHELLE :	PROJET :
ARKION ATELIER D'ARCHITECTURE	2, Grand-Rue L-4874 LAMADELAINE Tél. 26.65.81-1 arkion@pt.lu		PRB